

Uživatelská příručka

AUDIT

Vodeodolný testovací přístroj pH/ORP a teploměr

funkce poznání a proti pěti memorovaným buffer hodnotám, zatímco ORP (mV) rozsah je kalibrován při výrobě. Měření jsou vysoké přesná díky jedinečnému indikátoru stability přímo na LCD. Model je rovněž vybaven symbolem slabé baterie, který uživateli upozorní na slabou baterii. Elektroda AD14P pH/ORP, dodávaná s testovacem je vyměnitelná a uživatel ji jednoduše vymění. Zabudovaný snímač teploty umožňuje rychlé a přesné měření teploty a kompenzaci.

- **ZAPNUTÍ TESTOVACÉ**
Stiskněte a přídržte tlačítko ON/OFF/MODE dokud se nerozsvítí LCD displej. Všechny používané části budou na sekundu viditelné (nebo po dobu přidělenou tlačítku).
 - **ZABLOKOVÁNÍ DISPLEJE**
V režimu měření stiskněte a přídržte tlačítko

NASTAVENÍ
Režim nastavení umožňuje volbu teplotní stupnice °C/F a kalibrační sady(dále buffer) pH.
Buffer sada EU (4.01/7.01/10.01) = pH
7.01 BUFF
Buffer sada *NIST (4.01/6.86/9.18) = pH
6.86 BUFE

LCD displejů řady 200

- ADI4P pH/ORP elektroda
 - 4 x 1.5 V bateriami, knoflikový typ
 - Návodem k použití

• VIZUELL MELITT

- I. Dvořákový LCD displej
2.ON/OFF/MODE tlačítko
3.SETHOLD tláčítko
4.pH/ORP elektroda & snímač
5.Tělo elektrody
6.Kryt na baterie (uvnitř)

Poznamka: Ještě mohou následovat výkazy za sebou, sonda pokud je počítána opakovaně, aby nedošlo ke kontaminaci. Po vycílení sondu poté vše trochu vzorku, který chcete změřit.

MĚRÉNÍ & KALIBRAČE

- Zvolte požadovaný režim

- Elektrodu ponorě do testovaného roztoku a jemně ji zamíchejte.
 - Měření by mělo být provedeno, jakmile zmizí indikátor stability (přesýpací hodiny).
 - Naměřená hodnota je zobrazena na hlavním displeji LCD.
 - Zatímco vedení displej zobrazuje teplotu vzorku.

Technology (Národní institut standardů a technologie USA)

• Zvolte později rezim

- Elektrodu ponořte do testovaného roztoku a jemně ji zamíchejte.
 - Měření by mělo být provedeno, jakmile zmizí indikátor stability (přesýpací hodiny).
 - Naměřená hodnota je zobrazena na hlavním displeji LCD – zatímco vedlejší displej zobrazuje teplotu vzorku.

- Zvonek počauovány rezimem pH nebo OKP
- mV) sítisknutím tlačítka SET/HOLD.
- Elektrodu ponořte do testovaného roztoku a jemně ji zamíchejte.
- Měření by mělo být provedeno, jakmile zmizí indikátor stability (presýpací hodiny).
- Naměřená hodnota je zobrazena na hlavním displeji LCD. zatímczo védlejší displej zobrazuje teplotu vzorku.



Abyste vždy získali co nejpřesnější výsledky měření, doporučujeme častější kalibraci testovače.

Navíc je nutné nástroj kalibrovat pokaždé, když:

- a) je vyměněna pH elektroda.
- b) po testování agresivních chemikálií.
- c) je-li nutná vysoká přesnost.
- d) minimálně jednou měsíčně.

100

1. indikátor stability (symbol prešypacích hodin)
 2. Indikátor slabé baterie



DVOB

AD14 je vodědolný testovací přístroj (dátej jen testovač) pH, ORP a teploty. Kryt byl kompletně zabezpečen proti vlhkosti. Všechny ukazované údaje pH jsou automaticky tepelně kompenzovány (ATC) a teplotní hodnoty mohou být zobrazeny v °C nebo °F. Testovač lze kalibrovat na jednom či dvou bodech pro pH pomocí auto-buffer.

zobrazena na hlavním displeji a na vedlejším displeji se objeví REC. Jestliže není detekován platný buffer, na testovači je aktivní USE znak po dobu 12 vteřin, vzapěti se objeví WRNG, což znamí, že změřený buffer není platná kalibrační hodnota.

Jednobodová kalibrace

- Jednobodová kalibrace s buffery pH 4.01 nebo 10.01(9.18), testovač automaticky přijme kalibraci, pokud jsou přečtené údaje stabilní. Přijatý buffer je zobrazen se zprávou "OK 1" na jednu sekundu, poté se testovač automaticky vrátí do standardního režimu měření.
- Pokud vyžadujete jednobodovou kalibraci s buffrem pH 7.01(6.86), poté po přijetí kalibračního bodu stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE pro návrat do standardního režimu. Testovač zobrazuje "7.01"(“6.86") a "OK 1", na jednu sekundu, poté se automaticky vrátí do standardního režimu.

Poznámka: pro dosažení vyšší přesnosti doporučujeme použít dvoubodovou kalibraci.

Dvoubodová kalibrace

- pro dvoubodovou kalibraci umístěte elektrodu v bufleru pH 7.01(6.86). Po přijetí prvního kalibračního bodu se objeví zpráva "pH 4.01 USE". (Zpráva je uchovávána po 12 sekund, anž by byl rozpoznán platný buffer. Jestliže není rozpoznán platný buffer, poté je zobrazena zpráva WRNG.)
- V těchto 12 sekundách opláchněte sondu a vložte do bufleru pH 4.01 nebo 10.01(9.18). Jestliže je detekován platný bufler pH 4.01 nebo 10.01(9.18), poté testovač dokončí kalibrační proceduru. Na LCD displeji se objeví přijatá hodnota se zprávou "OK 2", a poté se testovač vrátí do standardního režimu.

Poznámka: Jakomile je kalibrační procedura dokončena, rozsvítí se znak CAL.

Přerušení kalibrace a resetování na automaticky nastavené hodnoty.

- Po aktivaci kalibračního režimu a před tím, než je přijatý první bod lze proceduru kalibrace přerušit a vrátit údaje poslední kalibrace

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozsah:

-2,00 až 16,00 pH

±1000 mV

-5,0 až 60,0°C / 23,0 až 140,0°F

Rozlišení:

0,01 pH / 1 mV

0,1°C / 0,1°F

Přesnost:

(@20°C/68°F)

±0,01 pH / ±2 mV

±0,5°C / ±1°F

pH automatická kalibrace: 1 nebo 2 body s 2 sadami buffer (pH 4.01/7.01/10.01 nebo 4.01/6.86/9.18)

Elektroda: AD14P pH/ORP elektroda (součástí)

Teplotní kompenzace: Automatická pro pH ukazatel údajů

Typ baterie / životnost: 4 x 1,5V knoflíkový typ/ cca 300 h používání

Automatické vypnutí po 8 minutách nepoužívání

Okolní prostředí: -5 až 50°C (23 až 122°F); RH 10%

Rozměry: 175,5 x 39 x 23 mm

Hmotnost: 100 g

ÚDRŽBA ELEKTRODY

- Pokud ji nepoužíváte, opláchněte elektrodu vodou a uchovávejte ji s několika kapkami roztoku pH4 v ochranném obalu.
- ELEKTRODU NIKDY NEUCHOVÁVEJTE V DESTILOVANÉ NEBO DEIONIZOVANÉ VODĚ!
- Jestliže elektroda uschlala, namočte její konec do pH4 na minimálně jednu hodinu pro její opětovnou aktivaci.
- Zivotnost elektrody proloužíte, pokud její konec namočíte do neutrizované vody na 30 minut. Poté ji opatrně opláchněte kohoutkovou vodou a překalibruje testovač.
- Elektrodu lze jednoduše vyměnit odšroubováním těla viz níže.

VÝMĚNA BATERIÍ

Pokud jsou baterie slabé, na LCD displeji se objeví symbol slabé baterie. Baterie by měly být vyměněny. Abyste mohli uskutečnit výměnu baterii, odšroubujte a vyjměte tělo elektrody. Vyjměte kryt na baterie a opatrně vyměňte čtyři baterie, zatímco sledujete jejich polariitu. Elektrodu znova připojte a utáhněte tak, aby byla zajišťena vodoodolnost.

